

景区消防车库维修实施方案

根据现场实际统计其维修范围和工程量如下：

- 1、需对受损顶棚进行拆除，面积约 300 余平方米；
- 2、需新换顶棚约 300 平方米；
- 3、需对损坏的屋架和横梁支柱进行拆除并进行更换安装。
- 4、需对损坏的墙体约 5 个平方左右（含墙面裂缝等）进行修补；
- 5、新增拉杆、等其它附属配件。
- 6、对部分轻微变形构件进行校正修复等。